


# Travaux Redon-Espic

*Printemps 2020*



Au printemps 2020, comme il en avait été décidé lors de la dernière assemblée générale, les travaux de rénovation du cloître ont été réalisés par les employés municipaux de Castels et Bézenac. Un éclairage automatique de l'enfeu a également été ajouté.



Dans le cloître, du gazon a été replanté, le gravier a été remplacé et des bordures métalliques ont été implantées. Le sol de la salle capitulaire a également été refait.



Le drainage des eaux de ruissellement était insuffisant et occasionnait beaucoup d'humidité dans l'église, au niveau de l'autel. Il a été amélioré et nous espérons que cela permettra d'assainir l'intérieur de l'église.



A cette occasion, la zone du monument supportant la croix en fer forgé a été améliorée par une bordure métallique permettant de marquer mieux la limite entre le parterre et l'herbe.